

TOOLS for CC121 V1.5.1 pour Windows

TOOLS for CC121 V1.5.1 pour Windows comprend les programmes suivants :

- USB-MIDI Driver V2.2.4 (Windows XP) / V3.0.4 (Windows Vista / Windows 7)
- Steinberg CC121 Extension V1.5.1

Principales révisions et améliorations

- Le programme d'installation de TOOLS for CC121 a été modifié. Il installe désormais « USB-MIDI Driver » et « Steinberg CC121 Extension » en même temps. Pour obtenir des instructions sur l'installation, reportez-vous au Manuel d'installation fourni.
- TOOLS for CC121 prend désormais en charge Windows 7.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Steinberg CC121 Extension



V1.5.0 à V1.5.1

- Résolution de plusieurs problèmes mineurs.

Mises à jour existantes

Steinberg CC121 Extension

V1.1.0 (32 bits) / V1.1.1 (64 bits) à V1.5.0

- Ajout d'une fonction qui vous permet désormais d'ouvrir et de fermer la piste de dossier ou la piste d'automatisation en appuyant sur les boutons CHANNEL SELECT [] [] simultanément.
- Ajout du mode Operating Quick Control Ce mode vous permet d'utiliser les fonctions Quick Control sous Cubase. Il vous permet également d'ajuster ou d'activer/désactiver les envois.
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle par l'augmentation de la résolution des boutons [F] (Fréquence) dans les sections EQ. Mise à jour du microprogramme CC121 vers la version V1.50 ou ultérieure.
- Résolution du problème posé par l'ajustement impossible par le bouton Pan et les boutons de la section EQ des paramètres correspondants lorsqu'un fichier de projet inactif est fermé sous Cubase.




V1.1.0 à V1.1.1 (uniquement 64 bits)

- Résolution du problème de l'installation éventuelle de CC121 Extension (64 bits) dans l'application Cubase (32 bits) si cette dernière est déjà installée sur votre ordinateur.

Attention

Pour éviter le problème mentionné ci-dessus, veuillez à désinstaller les deux versions CC121 Extension 32 bits et 64 bits avant d'installer CC121 Extension V1.1.1.

V1.0.1 à V1.1.0

- Prend désormais en charge Cubase 5.
- Prend désormais en charge la version 64 bits de Windows Vista.
- CC121 commande désormais les pistes des canaux Rewire.
- Le maintien des touches CHANNEL SELECT [- Vitesse de réponse améliorée des touches [

V1.0.0 à V1.0.1

- Prend désormais en charge Nuendo 4.2.1.
- Résolution de certains problèmes mineurs.